

# DB Regio AG

# Autorisierungsurkunde

2023-RS-127

OWS Service für  
Schienenfahrzeuge GmbH  
Zur Centralwerkstätte 11  
92637 Weiden

Im Ergebnis des Autorisierungsaudits vom 20.-22.11.2023 wird dem OWS Service für Schienenfahrzeuge bescheinigt, dass sie die Instandhaltung von Schienenfahrzeugen/-komponenten entsprechend dem gültigen Regelwerk der DB Regio AG DIN-konform, korrekt und wirkungsvoll praktiziert.

Dem OWS Service für Schienenfahrzeuge wird daher die Autorisierung zur Instandhaltung gemäß Anlage 1 erteilt.

Die Autorisierung gilt maximal bis 30.04.2026

Frankfurt, den 27.11.2023

Dr. Michael Trumpfheller  
Leiter Flotte und Fahrzeugtechnologie, CTO (R.RRF)

Digital  
unterschieden von  
Floriano Martins-  
Ribeiro

Floriano Martins-Ribeiro  
Experte MMS (R.RRF 1)



DB Regio AG  
Sitz: Frankfurt am Main  
Registergericht  
Frankfurt am Main  
HRB 50 977  
USt-IdNr.: DE 199 861 724

Vorsitz des  
Aufsichtsrates:  
Dr. Richard Lutz

Vorstand:  
Evelyn Palla (Vorsitz)  
Ralph Rohde  
Dr. Jan Schilling  
Ulrike Haber-Schilling  
Oliver Terhaag

Unser Anliegen:

